

Вход. № 433
30.06.2018г

**РОСТЕХНАДЗОР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)
ул. Светланская, д. 165, г. Владивосток, 690001, Тел.: 222-89-68 Факс (423) 222-95-93, E-mail:
ggtn49@vladivostok**

г. Владивосток
(место составления акта)

«07» июня 2018 г
(дата составления акта)

10-00
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
Органом государственного контроля (надзора) юридического лица – ТСЖ
«Столетие 100 В»
№ А-А74-410**

По адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостока, 100 В
На основании: распоряжения заместителя руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора Скибы В.А. от 30.05.2018 № Р-А74-410 в период с 04.06.2018 по 07.06.2018 была проведена плановая выездная проверка в отношении: ТСЖ «Столетие 100 В»

Дата и время проведения проверки: с 10-30 04.06.2018 до 10-00 07.06.2018

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____
"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня/13 часов

Акт составлен должностным лицом Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору главным государственным инспектором отдела по надзору за опасными производственными объектами по Приморскому краю Осипенко Олегом Владимировичем.

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен 04.06.2018

Председатель правления

Бабин И.Ю.

О проведении проверки уведомлён 30.05.2018

Председатель правления

Бабин И.Ю.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки:

Осипенко Олег Владимирович – главный государственный инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Приморскому краю.

При проведении проверки присутствовали представители организации:
Председатель правления Бабин И.Ю.


В ходе проведения проверки:

1. Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных нормативно-правовыми актами:

№ п / п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено при осуществлении лицензируемого вида деятельности	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	При нахождении в шахте нескольких лифтов между движущимися частями различных лифтов не установлена перегородка, начинающаяся от пола приямка или от нижней точки перемещения кабины, противовеса или уравнивающего устройства кабины и заканчиваться не ниже чем 2500 мм над уровнем пола нижней этажной площадки.	ст. 5 технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011); п. 5.2.9 ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты Общие требования безопасности при эксплуатации».	ТСЖ «Столетие 100 В»
2.	Лифты не оборудованы средствами для подключения к двусторонней переговорной связи, при помощи которой пассажир может вызвать помощь извне.	п. 1.14 Приложения № 1 технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011);	ТСЖ «Столетие 100 В»

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует:

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание № П-А74-410 от 07.06.2018

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор



О.В. Осипенко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Председатель правления



И.Ю. Бабин

«07» июня 2018 г.